

駐車場改修工事報告書

2019年06月10日

◎物件名
物件名称 XXXXXXX

作成者 山田

◎対応記録
日時 2019/06/10 10:00 ~ 15:30 作業員 佐藤 鈴木

1号機フォーク用リミットスイッチ、2号機エンコーダー交換工事

(処置内容・原因詳細・修理処置・結果 以下報告)

1号機フォーク用中央停止リミットスイッチ1個、確認リミットスイッチ1個
2号機エンコーダー1式、エンコーダー用シーケンサー1式、昇降原点用リミットスイッチ1個

※以上、部品交換実施致しました。


◎報告



画像1 新品



画像2 エンコーダー用シーケンサー交換前



画像3 エンコーダー用シーケンサー取り外し



画像4 エンコーダー用シーケンサー交換後

駐車場改修工事報告書



画像5 エンコーダー交換前



画像6 エンコーダー取り外し



画像7 エンコーダー交換後



画像8 リミットスイッチ交換前



画像9 リミットスイッチ取り外し



画像10 リミットスイッチ交換後



画像11 旧品

画像12